


리어호크**리어호크 분해**

- 마후라를 분리한다.
- 리어휠을 분리하고 드라이븐 프렌지를 분리한다.
- 속압쇼바를 분리하고 셀프록킹 너트와 피봇볼트를 풀다.
- 리어 호크를 분리한다.




① 리어호크 ② 마후라 ③ 피봇볼트

리어호크 점검

- 피봇부싱을 점검하고 볼트가 지나치게 마모되었는지 확인한다.
- 필요시 교환한다.
- 소프트 햄머를 사용하여 부싱을 뺀다.

주의

부싱이 손상되지 않도록 주의 할 것.




① 부쉬 ② 리어호크

리어호크 조립

- 피봇볼트로 리어호크를 조립한다.
- 마후라 브라켓과 피봇 셀프록킹 너트를 조립한다.
토오크 : 2.5~3.5kg-m
- 속압쇼바를 조립한다.
- 드라이븐 프렌지를 조립하고 리어휠을 조립한다.
- 마후라를 조립한다.

밧데리 / 충전장치



정비안내

13-1

밧데리

13-2

충전장치

13-3

A. C 제네레이터

13-4

렉티화이어

13-4

정비안내

일반사항

밧데리액을 점검하고 보충시는 증류수를 사용한다.

밧데리 충전은 급충전을 피하고 서서히 충전한다.

밧데리 충전은 가능한한 완성차에서 밧데리를 분리해서 실시하고 충전시 과산화수소가 발생하므로 화기에 주의해야 한다.

제원

밧데리	용량		6V-4AH			
	비중	1,260-1,280 / 20°C				
		0.4A max				
A. C. 제네레이터	용량	4,000 rpm.	8,000 rpm.			
		2.2A min.	5.0 A max.			
렉티화이어타입				실리콘 다이오드		

DH 125 DLX. 스타터모터 엔진

밧데리	용량 액비중 충전전류	12V5AH 1,270-1,290/20°C 온도시 0.5A이하
AC제네레이터 충전성능	라이팅스위치OFF 라이팅스위치P 라이팅스위치ON	4000RPM-1A이상(15.2V) 8000RPM-3A이하(16.8V) 4000RPM-0.4A이상(15.2V) 8000RPM-1.5A이하(15.5V)

밧데리 밧데리 분리

- 우측 사이드 카바를 분리한다.
- 차체에 연결된 그라운드 케이블을 분리한다.
- 밧데리의 +극선을 분리하고 밧데리 훌더 프레 이트 볼트를 끈다.
- 밧데리를 분리한다.



① 밧데리 훌더

비중점검


- 하이드로 메타로 각 비중을 측정한다.

비중 : 20°C 68°F

1.260~1.280	완전 충전
1.250 이하	충전 미달


주의

- 밧데리의 비중이 1.230이하이면 충전을 해야 한다.
- 표와 같이 온도에 따라 비중이 변한다.
- 밧데리 연판에 황산염 화학물의 침전이 생겼거나 침전물이 생겼으면 밧데리를 교환한다.



주의


밧데리 액은 황산을 함유하고 있으므로 피부, 눈 웃에 묻지 않도록 주의하고 묻었을 경우 물로 씻고 의사의 진료를 받을 것



밧데리 충전

- 밧데리 뚜껑을 뺀다.
- 충전기의 +극은 밧데리 +극에 충전기의 -극은 밧데리 -극에 연결한다.
- 충전전류 : 최대 0.4A
- 20°C에서 비중이 1.260~1.280까지 밧데리를 충전한다.

- 밧데리를 충전하기 전에 각 셀의 캡을 뺀다.
- 밧데리로 부터 화기를 멀리한다.
- 충전기의 ON/OFF 작동시 밧데리 터미널을 사용하지 말것
- 전해액의 온도가 45°C 이상이면 충전을 중지할 것.




주의

급충전을 피하고 서서히 충전할 것

- 밧데리를 결합하고 밧데리 케이블을 결합하기 전에 터미널에 깨끗한 구리스를 바른다.

주의


밧데리 주의 표시에 그림과 같이 브리터튜브를 꽂을 것.



DH 125 DLX 12V 밧데리


분리

- 사이드 카바를 열고 밧데리 훌더를 벗긴다.
 - \oplus 와 \ominus 측의 터미널에서 코드를 끈다.
- ※ 조립은 분해 역순으로 한다.



DH 88 DLX

분해도 스타팅모터 엔진



A.C. 제네레이터 점검


- 후론트 카바를 뗈다.
- A.C제네레이터 커플러를 분리한다.
- 흰색과 녹색선, 노랑과 녹색선 사이의 저항을 측정한다.
흰색-녹색 : 0.3-0.6Ω
노랑-녹색 : 0.2-0.6Ω



렉티화이어 점검

- 우측 사이드 카바를 분리한다.
- 렉티 화이어를 분리한다.
- 아래 표에 의해서 각 리아드의 저항을 측정한다.

	흰색	적색	흰색 검정색
흰색	1-20	∞	
	1-20		
적색	∞		∞
	∞		∞
흰색	∞		∞
검정색	∞		



충전장치 성능검사

- 측정 전에 엔진을 예열시킨다.
- 볼트메타와 암메타를 연결하고 충전 장치의 출력을 검사한다.



주의

밧데리가 완전히 충전되었을 때 출력을 점검한다.

기술자료

라이팅 스위치	충 전 시 작	4.000r.p.m	8.000r.p.m
OFF	6.8V 최대 1,000r.p.m	9.1V 최소 2.2A	9.3V 최대 5.0A
ON (H)	6.8V 최대 1,200r.p.m	8.3V 최소 0.7A	8.8V 최대 2.0A

점화장치



정비안내

14-1

이그니션 코일

14-2

A. C. 제네레이터

14-3

C. D. I. 유니트

14-3

정비안내

일반사항

C.D.I. 점화 장치는 생산시 조정되어 있으므로 점화시기가 맞지 않을 경우 C.D.I. 장치와 A.C.제네레이터를 확인하고 필요시 새 부품으로 교환한다. (C. D. I. : Capacitive Discharge Ignition)

제원

스파크 프러그 (NGK) C5HA C6HA C7HA
(ND) U16FS-L U20FS-L U22FS-L


스파크 프러그 간극 0.6~0.7mm

점화시기

“F” 마크	15°/1400r.p.m
최초	1°/2200r.p.m
최대	13°/3150r.p.m

이그니션 코일 이그니션 코일 분리


- 우측 사이드 카바를 분리한다.
- 뒷데리를 분리하고 좌측 사이드 카바를 분리한다.
- 이그니션 코일에 고정된 너트를 풀고 뒷데리 홀더를 뺀다.
- 프라이머리 코일 리드를 분리하고 이그니션을 잡아 뺀다.




① 이그니션 코일

이그니션 코일 점검

- 1, 2 차 코일이 단선되지 않았나 확인하고 그림과 같이 옴메타를 연결한다.
저항
1 차코일 : 0.2 - 0.3
2 차코일 : 3.4 - 4.2



- 코일 출력을 테스터로 확인한다.
- 이그니션 코일을 검사하기 위해 테스터를 사용하고 계시판의 전극과 스파크를 관찰한다.



A.C.제네레이터 A.C.제네레이터 점검

- 후론트 카바를 분리한다.
- A.C.제네레이터 연결부를 분리하고 검정/빨강 선과 녹색선의 저항을 확인한다.
표준 : 50 - 170 Ω




필스 제네레이터 점검

- 후론트 카바를 분리한다.
- A. C. 제네레이터 연결부를 분리하고 녹색 / 흰색 선과 녹색선의 저항을 확인한다.
표준 : 150 - 700 Ω



C. D. I. 유니트 C. D. I. 유니트 점검

- 우측 사이드 카바를 분리한다.
- C.D.I. 유니트를 분리하고 커플러를 분리한다.



① C. D. I 유니트 ② 커플러

- 터미널 간의 저항을 측정한다.
- 아래표에 의해 수치를 비교한다.
- C.D.I. 유니트가 도표의 수치에 미달하면 새것으로 교환한다.

주의

- C.D.I. 유니트는 트랜지스터로 구성되어 있기 때문에 특수한 테스터를 사용하여야 정확한 측정을 할 수 있다.

+침 -침	스 위 치	익코 사 이 터일	픽 서 코 일	어 스	이코 그 니 순일
스 위 치	~	~	~	~	~
필 서 코 일	0.1-10				* ∞
필 서 코 일	0.5-200	0.5-50		0.1-50	~
어 스	0.2-30	0.1-10	~		~
이크니손코일	~	~	~	~	

대각선 위 : 측정범위 (SANWA TESTER) × KΩ

대각선아래 : 측정범위 (KOWA TESTER) × 100Ω



*최초에는 바늘이 흔들리다가 ~로 돌아간다.

— C. D. I. 유니트 측정용 테스타 —
SANWA ELECTRICAL TESTER (P/N 308
- 0020000)

KOWA ELECTRICAL TESTER (TH - 5 H)


■ DLX

+침 -침	스 위 치	익코 사 이 터일	픽 서 코 일	어 스	이코 그 니 순일
스 위 치	~	~	~	~	~
E X T	0.1-20				* ~
필 서 코 일	40-100	20-800		0.1-50	~
어 스	1-50	0.1-20	30-500		~
이그니션코일	~	~	~	~	

**(DH88 DLX)**

○ 분 해 도	15-2
○ 고 장 진 단	15-3
○ 정 비 정 보	15-3
○ 스타터크러치 · 드라이브체인	15-4
○ 스타터모터	15-7
○ 스타터 · 마그네토스위치	15-10

●분해도



고장진단

■ 스타터 모터가 회전하지 않는다.

- 1) 와이어케이블류의 단선 또는 접속부풀림
- 2) 스타터 모터 불량(고장발생)

■ 스타터 모터가 약하게 회전한다.

- 1) 모터 또는 체인에 이물질이 끼었다.
- 2) 배터리 전원이 부족하다.

■ 스타터모터와 엔진이 회전하지만 시동이 되지 않는다.

- 1) 점화계통의 불량(고장발생)
- 2) 엔진의 불량

■ 스타터모터는 회전하고 엔진은 회전하지 않는다.

- 1) 스타터 크러치의 불량
- 2) 스타터모터기어의 불량
- 3) 스프로켓, 또는 체인의 불량

정비정보


작업상의 주의

■ 스타터모터는 엔진을 분리하지 않은 상태로 정비할 수 있고 이 부분의 고장은 AC제네레이터 플라이 휠을 분리한 후 할 수 있다.

(⇒ 9-4 장 참조)

정비기준

측정항목	표준치	사용한도
스타터모터부력쉬의 길이	12.0	4.0




DH 88 DLX 스타터모터

스타터크러치드라이브체인

스타터 스프로켓 드라이브체인 분리


- 프론트 카바를 분리시킨다.
- AC제네레이터 플라이 휠을 분리시킨다.
(⇒ 9-4 장 참조)
- 스타트체인가이드 프로텍터를 분리시킨다.
- 스프로켓셋트 플레이트를 분리시킨다.
- 써크립을 분리시킨다.
- 스타터모터 스프로켓 스타터체인을 동시에 분리시킨다.




스타터 크러치 분해

- 롤러와 스프링캡, 스프링을 뽑아낸다.

각 부분의 손상마모를 점검한다.




- 스타터크러치아우터를 분해한다.
- 스크류를 풀고 아우터 사이드 플레이트를 분리시킨다.



DH 88 DLX 스타터모터


스타터스프로켓 점검

- 스프로켓의 마모와 손상을 점검한다.
- 동시에 스타트체인과 스타터모터 스프로켓도 점검한다.




스타터크러치아우터 점검

- 크러치아우터 마모, 손상 여부를 점검한다.




스타터크러치 조립

- 사이드 플레이트의 편홀에 플레이트가 맞도록 일치시킨다.
- 크러치 아우터 고정스크류로 잡근다.
- 스크류를 고정시키도록 접착제를 바른다.
- 크러치 아우터와 나사공을 맞추어 스크류를 조인다.





DH 88 DLX 스타터모터

- 스프링, 스프링캡 로울러를 끼운다.
- 로울러가 스무스하게 작동하는지 확인한다.



스타터 스프로켓, 드라이브 체인

- 스프로켓과 스타터체인을 끼운다.
- 스프로켓 조립 방향에 주의할 것**
- 스프로켓 셋팅 플레이트를 조립한다.
- 스프로켓이 가볍게 회전하는지 확인한다.**
- 써크립을 조립한다.
- 스타터모터 체인가이드 프로텍터를 조립한다.
- AC제네레이터 플라이 휠을 조립한다. (P 9 - 5)




DH 88 DLX 스타터모터

스타터모터


스타터모터분리

- 스타터스프로켓과 체인을 분리시킨다.
(P 15 - 4)
- 스타터모터 고정 볼트를 풀어낸다.
- 스타터모터를 분리시킨다.
- 터미널카바를 벗기고 스타터 케이블을 끈다.



스타터모터 분해

- 브럿쉬 홀더 플레이트를 분해한다.
브럿쉬 스프링을 이탈시키고 브럿쉬를 뽑아낸다.
스프링이 튀어가지 않도록 유의할 것




브럿쉬 점검

- 브럿쉬 길이를 점검한다.

사용한도

- 브럿쉬 길이 4.0mm 이하는 교환



DH 88 DLX 스타터모터

커뮤데이터의 점검


- 커뮤데이터의 변색을 점검한다.
- 2개 이상의 커뮤데이터의 변색되었을 경우는 코일이 속트(합선) 되었으므로 교환한다.

샌드페이퍼로 연마하지 않도록 한다.

커뮤데이터와 샤프트간의 동동상태를 점검 한다.


■ 커뮤데이터와 샤프트간의 점검은 도통되지 않는 것이 정상이다.

■ 커뮤데이터는 각각 도통되는 것이 정상이다.




베어링, 스테이터 - 기어의 점검

- 베어링의 유격 및 기어의 손상을 점검한다.



스타터모터의 조립


- 브러시 홀더에 스프링과 브러시를 조립한다.
- 브러시를 외측으로 눌러서 커뮤데이터를 조립한다.



DH 88 DLX 스타터모터

스타터모터 보디에(마그네토 부분) 이물질이
붙어있나 확인한다.

- 브러시 홀더에 커뮤데이터의 조립상태를 확인한다.
- 브러시 홀더 보디에 O링이 끼워져 있나 확인한다.



■ 스타터 기어에 그리스를 바른다.

- 스타터 기어 카바를 씨워 볼트를 조인다.
- 스타터 케이블을 바르게 조립한다.




스타터모터 부착

- 스타터모터를 엔진에 부착한다.

부착전에 단체(单体) 상태로 작동상태를 확인
한다.


- 분리의 역순으로 부착한다.
- 각 와이어를 조립한다.



스타터 마그네토 스위치

분해

- 이그나션 스위치를 ON으로 한 후 스타터 보턴을 누른다.
- 마그네토 스위치를 작동할 때 딱 하는 작동음이 발생하는지 점검한다.
- 터미널 카바를 벗기고 스타터 케이블을 분리시킨다.
- 볼트를 풀어 스타터마그네토를 분해한다.




점검

- 스타터 마그네토 스위치를 12V 배터리에 접속하여 그림과 같은 상태로 도통시험을 한다.
- 도통이 되면 양호하다.

조립

- 분해 역순으로 조립한다.



스위치 / 혼

고장대책


엔진 시동불량	17-1
엔진 출력부족	17-2
공회전 저속에서 성능불량	17-3
고속에서 성능불량	17-4
핸들 조향불량	17-4

엔진 시동불량


1. 카브레타 연료점검
카브레타에 연료가 없을 때 → (1) 휴엘탱크 연료가 없다.
카브레타에 연료가 있을 때
→ (2) 휴엘탱크와 카브레타 사이 연료 통로가 막힘
(3) 후로우트 밸브가 막힘
(4) 휴엘 스트레이너 막힘
2. 스파크 프리그 검사
스파크 정상
불꽃이 없거나 약함 → (1) 스파크 프리그 불량
(2) 스파크 프리그 카본누적
(3) C. D. I. 유니트 불량
(4) A. C. 제네레이터 불량
(5) 고압코드불량, 단선
(6) 이그니션코일 불량, 단선
(7) 이그니션코일 불량
(8) 단선, 접선 혹은 선이 잘못되어짐
3. 시린더 압축검사
압축정상
압축미달 → (1) 킥 페달이 미끄러질 때
(2) 밸브 간격이 너무 좁을 때
(3) 밸브 작동불량
(4) 시린더 피스톤 마모
(5) 헤드 가스켓트 림 불량
(6) 밸브의 타이밍 불량
(7) 밸브소손
4. 엔진이 정상과 같이 시동
엔진시동이 안될 때
엔진은 시동되나 스타트가 어려움 → (1) 쵸크밸브가 많이 열렸을 때
(2) 카브레타 에어 스크류가 닫혀 있을 때
(3) 인테크 파이프에 공기가 샐 때
(4) 점화시기가 맞지 않을 때
5. 스파크 프리그 분해
프리그 전조
프리그 젖음 → (1) 카브레타 연료공급이 많을 때
(2) 쵸크밸브가 닫혔을 때
(3) 스로틀 밸브가 과다하게 열려 있을 때
6. 쵐크를 닫고 엔진을 시동한다.

엔진 출력부족


1. 차를 세우고 훨을 회전
훨 회전이 자유롭다.
→ (1) 브레이크가 끌림
(2) 휠베어링 불량
(3) 드라이브 체인이 너무 조여져 있음.
(4) 휠베어링에 구리스가 없을 때
(5) 리어액슬 너트가 꽉 조여 있을 때
2. 타이어 압력 점검
압력정상
→ (1) 타이어 평크
(2) 공기 주입밸브 불량
3. 저속에서 고속으로 급가속
가속
→ (1) 크러치 슬립
(2) 크러치 디스크 / 프레이트 마모
(3) 크러치 디스크 / 프레이트 손상
4. 천천히 가속한다.
천천히 가속된다.
→ (1) 카브레타 초크가 닫혔을 때 효
(2) 에어크리너가 막혔을 때
(3) 연료 통로가 막혔을 때
(4) 탱크캡의 에어구멍이 막혔을 때
(5) 마후라가 막혔을 때
5. 점화시기 점검
정상
→ (1) C. D. I. 유니트 불량
(2) A. C. 제네레이터 불량
6. 밸브간격 점검
밸브간격 정상
→ (1) 밸브간격 불량
(2) 밸브시트 마모
7. 시린더 압축 검사
압축정상
압축미달 → (1) 밸브 작동불량
(2) 시린더와 피스톤링 마모
(3) 시린더 헤드 가스켓트 불량
(4) 밸브의 타이밍불량
8. 카브레타 점검
카브레타 정상
→ (1) 카브레타를 자주 점검하지 않았을 때
9. 스파크 프리그 분해
프리그 정상
프리그 카본부착, 변색 → (1) 프리그에 카본이 많이 부착되었을 때
(2) 프리그 열가가 맞지 않을 때



공회전, 저속에서 성능불량



고속에서 성능불량



핸들 조향불량 → 타이어 압력을 점검

